

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Isidro Botón Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0434-43	FECHA:	03/12/2024



Foto1: Lámina nueva troquelada, Renglón 1.1



Foto 2: Estructura reconstruida, Renglón 2.1



Foto 3: Piso restaurado, Renglón 6.8




Foto 4: Ventanas nuevas de vidrio, Renglón 5.3



Foto 5: Chimenea restaurada, Renglón 20.6








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (CPF) ESCOLAR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
JUNTA ESCOLAR
SAN ISIDRO BOTON BLANCO, SAN JOSE, ESCUINTLA