

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escurtiela ✓ | MUNICIPIO: | San Jose ✓ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ✓ | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Rosa ✓ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-0444-43 ✓ | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | Fecha: 23/11/2023 ✓ |



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Foto porton principal.



Foto 3: Foto techo de area comun.



Foto 4: Foto de pilas existentes



Foto 5: Foto de aula.



Foto 6: Foto de área para extracción de humo.

| | |
|---|--|
| <p>ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA SANTA ROSA ALDEA SANTA ROSA JOSE ESCURTIELA</p> <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p> | <p>Ligia Hernández EVALUADOR DE CAMPO</p> <p>Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa</p> |
|---|--|

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | San Jose |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Santa Rosa |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-09-0444-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | Fecha: 23/11/2023 |




Foto7: Foto consultor.



Foto 8: Foto de tinaco.



Foto 9: Foto de viga en modulo de gradas.



Foto 10: Lavamanos baños niños



Foto 11: Foto de techo en aula.



Foto 12: Foto de techo en aula

Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa