

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Los Magueyes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Entrada Finca Las Delicias, Aldea Los Magueyes, San José, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0450-43	FECHA:	9/05/2024




Foto 1: Reglón. 1.1. 19.8 Y 19.9 Cambio de lámina dañada por intento de robo




Foto 2: Mantenimiento de puertas 4.1




Foto 3: Cambio de chapa 4.2



Foto 4: Mantenimiento del portón 4.5




Foto 5: La filtración de agua 7.3






Foto 6: Pintura. 9.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Luis Alberto Méndez Quinteros
 Firma y sello del Presidente de la O.P.



 María Teresita Arzmitia Crispin
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Los Magueyes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Entrada Finca Las Delicias, Aldea Los Magueyes, San José, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0450-43	FECHA:	9/05/2024



Foto 7: Sanitarios. 10.1




Foto 8: Sustitución de inodoros Renglón 10.3



Foto 8: Reparación del muro. 15.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Luis Alberto Méndez Quinteros
Firma y sello del Presidente de la OPA

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA LOS MAGUEYES
San José
Escuintla


María Teresa Asunción Crispín
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUOLA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LOS MAGUEYES
DIRECCIÓN
SAN JOSÉ, ESCUINTLA