

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Los Magueyes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Entrada Finca Las Delicias, Aldea Los Magueyes, San José, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0450-43	FECHA:	9/05/2024




Foto1: Reglón. 1.1. 19.8 Y 19.9 Cambio de lámina Z



Foto 2: Mantenimiento de puertas 4.1




Foto 3: Cambio de chapa 4.2



Foto 4: Mantenimiento del portón 4.5




Foto 5: La filtración de agua 7.3



Foto 6: Pintura. 9.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

 Luis Alberto Méndez Quinteros Firma y sello del Presidente de la O.P.		 María Teresa Azmitia Crispín Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Los Magueyes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Entrada Finca Las Delicias, Aldea Los Magueyes, San José, Escuintla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-0450-43	FECHA:	9/05/2024






Foto 7: Sanitarios. 10.1



Foto 8: Reparación del muro. 15.2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

 Luis Alberto Méndez Quinteros Firma y sello del Presidente de la		 María Teresa Azmitia Crispin Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	--