



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. LIC. ARISTIDES BALDOMERO CRESPO VILLAGAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL LABERINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-09-2776-43	FECHA:	7/10/2024




Foto1: 4. PUERTAS DE METAL. RENGLÓN 4.1. MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)




Foto 2: 4.3. SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 3: 9. 9.1. PINTURA EN MUROS EXTERIOR



Foto 4: 9.1. PINTURA EN MURO INTERIOR



Foto 5: 10. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS. 10.2. SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS DE INODORO (CONTRALLAVE, TUBO DE ABASTO, Y TANQUE)




Foto 6: 10.5 SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público