



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN ANEXO LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0013-43	FECHA:	19 DE MARZO DE 2024



Foto 1: Techo dañado por el paso del tiempo, con endiduras y goteras



Foto 2: Techo dañado por el paso del tiempo, lámina picada por lluvias y arena volcánica



Foto 3: Daños estructurales en muro por mala construcción y posición del terreno



Foto 4: desprendimiento de pared contigua al escenario por mala construcción y posición del terreno



Foto 5: daños estructurales en muro por mala construcción y posición del terreno




Foto 6: Posición de terreno del muro perimetral del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lesvia Saitán*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN ANEXO LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0013-43	FECHA:	19 DE MARZO DE 2024



Foto 7: erosión por corrimiento de agua a un costado de muro perimetral que hace necesario la reparación de la cuneta



Foto 8: Inodoros en mal estado por uso y paso del tiempo



Foto 9: Lavamanos en mal estado por uso y paso del tiempo



Foto 10: vidrios rotos y estructura metálica dañada por óxido y paso del tiempo




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lesvia Saiten*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

