



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia El Cortijo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Cortijo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0016-43	FECHA:	28/11/2024




Foto 1: Necesario sustituir piso, en el corredor del establecimiento.



Foto 2: Necesario repellar muros, sustituir piso y pintar muros. Salón 1.




Foto 3: Necesario repellar muros, sustituir piso y pintar muros. Salón 2.




Foto 4: Necesario repellar muros, sustituir piso y pintar muros. Salón 3.




Foto 5: Necesario repellar muros, sustituir piso y pintar muros. Salón 4




Foto 6: Necesario repellar muros, sustituir piso y pintar muros. Salón 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Reginalda Rivera
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo