



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versic

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | Palin |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Colonia El Cortijo | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia El Cortijo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-11-0016-43 | FECHA: | 28/11/2024 |



Foto 1: Repello se pared. Salón 1



Foto 2: Sustitución de piso. Salón 2



Foto 3: Sustitución de piso. Salón 1



Foto 4: Sustitución de piso. Salón 3.



Foto 5: Sustitución de piso del corredor




Foto 6: Cambio de estructura metálica y enlaminado de salones 3 y 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Reginalda Rivera

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

