



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia El Cortijo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Cortijo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0016-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Terminado el proceso de remozamiento. Salón 1



Foto 2: Terminado el proceso de remozamiento. Salón 2



Foto 3: Terminado el proceso de remozamiento. Salón 3



Foto 4: Terminado el proceso de remozamiento. Salón 4



Foto 5: Terminado el proceso de remozamiento del corredor frente al salón 1 y salón 2.



Foto 6: Terminado el proceso de remozamiento del corredor de la institución educativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Maria Reginalda Rivera R

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

