

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Palin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Ilusiones
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0021-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Cambio de accesorios en 4 baños colocación de azulejos, cambio de piso mantenimiento de pintura y Cambio de techo en baños existentes



Foto 2: Sustitución de Piso de concreto por piso Ceramico en 4 aulas.



Foto 3: Cambio de piso en gradas, de segundo nivel.



Foto 4: Cambio de Ventanas de metal por pvc



Foto 5: Mantenimiento deposito de agua



Foto 6: Mantenimiento de pintura a 4 baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

