

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Esuinta	MUNICIPIO:	Palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación Las Ilusiones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación Las Ilusiones JV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0021-43	FECHA:	26 de Noviembre del 2024



Foto1: Esenario ya terminado con su azulejo



Foto 2: Techado y pintado en baños



Foto 3: Cambio de acerorios en baños



Foto 4: instalación de azulejo y piso en baños



Foto 5: Instalación de Puerta en baño de maestros



Foto 6: Instalación de Deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Valverde

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Esuintla	MUNICIPIO:	Palin
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Lotificación Las Ilusiones	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Las Ilusiones JV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0021-43	FECHA:	26 de Noviembre del 2024



Foto 1: Instalación de piso en aulas



Foto 2: Instalación de piso en gradas del segundo Nivel



Foto 3: Instalación de piso en aulas



Foto 4: Techado de lamina en baños




Foto 5: Instalación de Deposito de agua



Foto 6: Instalación de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E. Valladares

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

