



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

a1

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

90

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	9/11/2024




Foto 1: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 4: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Mantenimiento a estructura, (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

89 PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	8/11/2024



Foto1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal.




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPAF

Firma y Sello Director Centro Educativo Pública



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

88 PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 2: Sustrucción de piso cerámico.



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico.




Foto 4: Sustrucción de piso cerámico.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

87

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	27/11/2024



Foto1: Sustitución de canal de metal.



Foto 2: Sustitución de canal de metal.



Foto 3: Sustitución de canal de metal.



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 6: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 6: pintura de exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

45

PRA-FOR-1:
Versión

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)




Foto 2: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)






Foto 3: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE PANAMÁ

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

84

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	14/11/2024






Foto 1: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 2: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 3: Mantenimiento a barandas de metal



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público






Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

83

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Mantenimiento a portones de metal




Foto 3: Mantenimiento a portones de metal



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal

Empty space for additional notes or photos.


Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

82

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	21/11/2024









Foto 1: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 2: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Foto 3: Fabricación e instalación de puerta de rejas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

81

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Instalación de estructura portante de metal



Foto 2: Instalación de estructura portante de metal



Foto 3: Instalación de estructura portante de metal



Foto 4: Instalación de estructura portante de metal





Foto 5: Instalación de estructura portante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

80

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Instalación de tubería para agua potable



Foto 2: Instalación de tubería para agua potable




Foto 3: Instalación de tubería para agua potable



Foto 4: Instalación de tubería para agua potable

Blank space for additional notes or signatures.


Blank space for additional notes or signatures.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familiares



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1:
Versión

79

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 CALLE 0-97 ZONA 3 CARRETERACA-9 SUR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0025-45	FECHA:	26/11/2024






Foto 1: Reparacion de cerco de alambre de pua.




Foto 2: Reparacion de cerco de alambre de pua.



Foto 3: Reparacion de cerco de alambre de pua.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y continuar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

