

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. AVE 2-27 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0477-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Durante el mantenimiento de puertas, cambio de inodoros.



Foto 2: Durante la sustitución de lámina troquelada, mantenimiento de costaneras.



Foto 3: Colocación de ventana de aluminio



Foto 4: Durante la colocación del piso cerámico en área de cocina.



Foto 5: Durante la colocación de azulejo en el área de pila.





Foto 6: Durante el mantenimiento del portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  
  
**JOSÉ DOMINGO GUZMÁN J.M.**  
 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA  
 PALÍN, ESCUINTLA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
 ESCUELA OFICIAL URBANA N.º 1  
 José Domingo Guzmán  
 DIRECCIÓN  
 PALÍN, ESCUINTLA



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. AVE 2-27 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0477-43	FECHA:	11/11/2024



Foto7: Durante la reparación de la losa de patio. Colocación de adoquín



Foto 8: Mantenimiento a ventanas.



Foto 9: Mantenimiento a puertas de salones.



Foto 10: Durante la colocación de sanitarios





Foto 12: Pintura en muros exteriores.



Foto 13: Durante el trabajo extra de la banqueta, para mejorar el paso de los estudiantes y así evitar algún accidente en esa área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, se contabiliza el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI  
  


Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público  
