

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. AVE 2-27 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0477-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Puertas de sanitarios en buen estado.



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada, pintura en costanera.



Foto 3: Colocación de sanitarios.



Foto 4: Colocación de ventana aluminio.



Foto 5: Mantenimiento de portón, ahora los estudiantes tienen un acceso más seguro en esa área.



Foto 6: Pintura en puertas y área de sanitarios y en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y centralizar al final de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JOSÉ DOMINGO GUZMÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4TA. AVE 2-27 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-0477-43	FECHA:	28/11/2024



Foto7: Losa de patio terminada con adoquín.



Foto 8: Colocación de azulejo en pila, teniendo un lugar limpio.



Foto 9: Mantenimiento a estructura de metal.



Foto 10: Colocación de 12 chorros, haciendo que los estudiantes tengan acceso a mejoras en las red de drenajes.




Foto 11: Colocación de piso cerámico en área de cocina, dando un lugar limpio.



Foto 12: Pintura en área dentro del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

