







REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOMINGO LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	
 <p>Foto 1: LA PILA SE ENCUENTRA DAÑADA PRESENTA RAJADURAS, TECHO Y LAMINAS EN MAL ESTADO</p>		 <p>Foto 2: DE IZQUIERDA A DERECHA PRESIDENTA DE OPF, DIRETORA DE ESCUELA Y CONSULTOR A CARGO</p>	
 <p>Foto 3: DE IZQUIERDA A DERECHA MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN, SANITARIOS Y MÓDULO DE AULAS NINGUN TECHO TIENE CANAL Y BAJADAS DE AGUA</p>		 <p>Foto 4: MÓDULO DE AULAS NO TIENEN CANAL Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL ADEMÁS LAMINAS EN MAL ESTADO Y ESTRUCTURA METALICA CON OXIDO</p>	
 <p>Foto 5: LA MALLA DEL MURO PERIMETRAL ESTA DAÑADA Y A BAJA ALTURA</p>		 <p>Foto 6: CONSULTOR A CARGO EN ESCUELA</p>	
<p>Brenda Delgado</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p>Fernando David de León Maatque</p> <p>ARQUITECTO</p> <p>Col. No. 7,272</p> <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	PALIN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM DOMINGO LIMA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LOS SAUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-11-2187-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

<p><i>Brenda del Aguila</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>	<p><i>Fernando David de León Mañrique</i></p> <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador del Programa</p> <p>ARQUITECTO Col. No. 7,272</p>
--	---