

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Medio Monte
ESTABLECIMIENTO:	05-11-3103-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024.



Foto1: sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de metal por metal.



Foto:3: pintura en muros exteriores e interiores



Foto: 4: Sustitución de piso ceramico.



Foto: 5: Reparación de muro perimetral de block.




Foto: 6: malla deteriorada se sustituye con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Luz GR

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	palín
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Medio Monte
ESTABLECIMIENTO	05-11-3103-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024.




Foto1: Repello en pared frente la escuela.



Foto 2: Colocacion de raizor en malla




Foto 3: colocacion de canai de metal con bajada de agua piuvial, tuvo pvc 3''



Foto 4: muro del lado derecho frente la escuela



Foto 5: fabricacion e instalacion de 2 balcones de hierro en ventanas.




Foto 6: colocacion de 8 mL de pisos ceramica en los zocalos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca LVZ GR.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	palín
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserio Medio Monte
CÓDIGO DEL	05-11-3103-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024.



Foto: 7: Instalacion de unidad de luz ( incluye interruptor, ducto y cable electrico)



Foto: 8: Instalacion de red de agua potable para tinaco, 9 mts lineales y accesorios para tinaco.



FOTO: 9: Sustitucion de dos tomacorrientes dobles en dos aulas




Foto:10: Sustitucion de una chapa.



Foto: 11: Sellado de puerta con block y pintado.



Foto:12:Colocacion de dos filas de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca luz GR.

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	paín
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserio Medio Monte
CÓDIGO DEL	05-11-3103-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024.








Foto7: reparación de cisterna de concreto



Foto: 8 : mantenimiento de estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura)



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Blanca Luz OR.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--