



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM Fernando Cruz Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida y 7ma Calle Esquina Cantón La Caridad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0512-0494-42	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: IPERMIABILIZACIÓN DE LOSA 3.1 Ipermiabilización de losa



Foto2: PISO 6.8 Sustitución de piso cerámico



Foto 3: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: reparación de red de drenaje y red de agua potable. 14.6 limpieza de fosa séptica



Foto 5: Muros perimetrales 15.1 Reparación de muro perimetral de block




Foto 6: 17.11 Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EOUM Fernando Cruz Jornada Matutina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da avenida y 7ma Calle Esquina Cantón La Caridad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0512-0494-42	FECHA:	5/09/2024



Foto 7: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA 18.3 Sustitución de depósito de agua de 1,700 litros



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público