

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAÑA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0930-43	FECHA:	18/09/2024




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. 1.3 Sustitución de elementos de fijación



Fotos 2: ESTRUCTURA DE TECHO 2.1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: PUERTAS DE METAL 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) 4.2 Sustitución de chapa 4.3 Sustitución de puerta




Foto 4: VENTANAS 5.1 Mantenimiento a estructura de metal de ventana 5.5 Sustitución de vidrios



Fotos 5: CUNETA DE CONCRETO 8.2 Reparación de banqueta de concreto




Foto 6: MANTENIMIENTO DE BARANDAS 11.2 Sustitución de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Eusebio morales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAÑA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-0930-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO A PORTONES 12.1 Mantenimiento a portones de metal






Foto 2: MUROS PERIMETRALES 15.1 Sustitución de muro prefabricado por muro de block.



Foto 3: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITO DE AGUA 18.2 Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eusebio Morales

Firma y sello del Presidente de la GPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

