

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-1867-42	FECHA:	22/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Sican  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SAN VICENTE PACAYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRÍCOLA SAN NICOLÁS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-1867-42	FECHA:	22/11/2024




Foto 7: MUROS PERIMETRALES 15.1 Reparación de muro perimetral de block.






Foto 8: REPARACIÓN DE COCINA 20.2 Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. 20.7 Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 9: REPARACIÓN DE COCINA 20.8 Reparación de azulejo en muebles de cocina.



Foto 10: REPARACIÓN DE COCINA 20.10 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Brenda Sicañ</p> <p>Firma y sello del Presidente de</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo P</p> 
--	--