



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	San Vicente Pacaya
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Rodeo, Aldea El Patrocinio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-12-2850-42	FECHA:	4/11/2024



1.1 Sustitucion lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



2.2 sustitucion de estructura de soporte madera por metal



3.1 Impermeabilizacion de losa



Foto 4: 6.5 Sustitucion de piso por torta de cemento



Foto 5: 7.3 Reparacion de bajada de agua pluvial, tubo pvc3"

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Verónica Morales

Deisy Veronica Morales Peralta

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

