



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD TROCHA 7 CALLE 11	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMEINTO TROCHA 7 CALLE 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 13 - 0032 - 43	FECHA:	27/11/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISOS




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS




Foto 4: SUSTITUCION DE POYETON




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro

