



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD TROCHA 7 CALLE 11	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO TROCHA 7 CALLE 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05 - 13 - 0032 - 43	FECHA:	11/12/2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISOS




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS




Foto 4: SUSTITUCION DE POYETON




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

