REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ACIÓN DEFICIENCIA	AS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR	
ARTAMENTO:	Escuintia	MUNICIPIO	Nuova Concepción	
ARRE DEL	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:		Caserio La Estrella del Sur Calle 11	
ABLECIMIENTO: DIGO DEL TABLECIMIENTO	05-13-0034-43	FECHA	28 de octubre de 2024	
FOTO 7: PINTURA	A (pintura de muros exteriores e interiores)	NV NV	ICIOS SANITARIO Y SUS ACCESORIOS (mantenimiento a do, cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)	
FOTO 9: MATER	NIMIENTO DE BARANDAS (mantenimiento a baranda	FOTO 10: MA metal)	ANTENIMIENTO A PORTONES (mantenimiento a porton de	
	STITUCIÓN DE AZULEJO (sustitución de azulojo)			
Observación: Si es	s necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el núm	ero de hojas.	Sign of the same o	
	Dun M	war Col	Firma y Sello Director Centro Educativo Público	

Firma y sello del Presidente de la OPP

63

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTÓ DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO: Escuintia MUNICIPIO. Nueva Concepción

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO.	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Estrella del Sur Calle Once (11)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	· Caserio La Estrella del Sur Calle 11
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-13-0034-43	FECHA	28 de octubre de 2024





FOTO 1: CUBIERTA DE LÁMINA (sustitución de lámina, sustitución de capote)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO (sustitución de estructura de soporte de madera, por metal)



FOTO 3: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA (impermeabilización de losa)




FOTO 4: PUERTA DE METAL (mantenimiento a estructura lijado, cepillado, aplicación de pintura)





FOTO 6: PISO (sustitución de piso cerámico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el humiro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Aunteur 6

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

