

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TROCHA DOS (2) CALLE DIEZ (10)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 2 CALLE 10
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0035-43	FECHA:	5/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puerta



Foto 2: Sustrucción de pisos en aulas



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Sustrucción de barandas de metal



Foto 6: Sustrucción de barandas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia


Firma y Sello Director Centro Educativo