

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Escuintla | MUNICIPIO: | Nueva Concepción |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Trocha Dos (2) Calle Diez (10) | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Trocha Dos Calle Diez |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 05-13-0035-43 | FECHA: | 26/11/2024 |




Foto 1: Instalación de lamina troquelada aluzin



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4: Sustitución de puerta




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


María Corina Hernández Virula
Firma y sello del Presidente de la OPF





Arturo Salazar Juárez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

