



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Trocha Dos (2) Calle Diez (10)	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha Dos Calle Diez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0035-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Instalación de lamina troquelada aluzin



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marte Corina Hernández Virula
Firma y sello del Presidente de la OPF



Arturo Salazar Juárez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

