



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CALLE EL EXIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CALLE EL EXIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0513-0054-43	FECHA:	5/09/2024




Foto1: REPARACIÓN DE TECHO DE COCINA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL DE SANITARIO



Foto 5: SUSTITUCION DE TUBERÍA LÍNEA PRINCIPAL




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INODOROS (CONTRA LLAVE, TUBO DE ABASTO Y TANQUE)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público