

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO CALLE EL EXIDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CALLE EL EXIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0054-43	FECHA:	10/12/2024




Foto1: Remozamiento de cocina




Foto 2: Remozamiento del interior de la cocina



Foto 3: Sustitución de inodoros



Foto 4: Sustitución de pila de dos lavaderos



Foto 5: Sustitución de puertas de metal



Foto 6: visita de los técnicos de campo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público