



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 4 CALLE 4 DEL BANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0522-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc callibre 26 en aulas y comedor.




Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada en cocina



Foto 3: 1.3 Sustitución de elementos de fijación en aula y comedor



Foto 4: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en aulas y comedor




Foto 5: 4.3 Sustitución de puerta en cocina y aula



Foto 6: 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 4 CALLE 4 DEL BANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0522-43	FECHA:	10/12/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

