



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canoguitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0536-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina y sanitarios



Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujetiones, aplicación de pintura) en puertas de baño



Foto 3: 4.5 Sustitución de portón de metal



Foto 4: 5.6 Sustitución de balcones de metal en cocina




Foto 5: 6.4 Reparación de piso cerámico usos múltiples.




Foto 5: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DDF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

