



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ MOGOLLÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0544-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: 4.5 SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



Foto 2: 5.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA EN COCINA



Foto 3: 6.5 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN CORREDOR DE PISO DE AULAS A LA PAR DE DIRECCIÓN




Foto 4: 20.2 SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 5: 17.11 REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO EN COCINA



Foto 6: 17.3 SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS TIPO LED EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la COPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

