

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0545-43	FECHA:	21/03/2024




Foto 1: Techo dañado de cocina




Foto 2: Estructura de madera dañada



Foto 3: Puerta dañada de chapa y ventana



Foto 4: Sustitución de ventana





Foto 5: Piso cerámico dañado



Foto 6: Deterioro de pintura en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Magnolia Cardona Reyna de Gonzalez 
Firma y sello del Presidente de la OPF 

Vilma Aracely Martinez Top 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 