



Negrita*REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0545-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: Sustitución de lámina



Foto 2: Cambio de estructura de techo



Foto 3: Sustitución de inodoro



Foto 4: Sustitución de balcón



Foto 5: Sustitución de piso Cerámico



Foto 6: Pintura en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glendy Magnolia Cardona Reyna de Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Vilma Aracely Martinez Top

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

