

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RARAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0545-43	FECHA:	7/3/2024




Foto 1 Cambio de techo de cocina



Foto 2: Cambio de estructura



Foto 3: Pintura y cambio de chapa




Foto 4: Mantenimiento a estructura de balcon



Foto 5: Sustitución de piso cerámico





Foto 6 Pintura en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RARAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0545-43	FECHA:	7/3/2024



Foto 1 Cambio de techo de cocina



Foto 2: Cambio de estructura



Foto 3: Pintura y cambio de chapa



Foto 4: Mantemiento a estructura de balcon



Foto 5: Sustitución de piso cerámico



Foto 6 Pintura en muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MORA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0545-43	FECHA:	7/3/2024



Foto 1 Sustitución de sanitario



foto 2 Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3 Mantenimiento a blacón



Foto 4 Reparación de muro perimetral de blok



Foto 5 Sustitución de balcón



Foto 6 Sustitucion de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

