

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0653-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Entrega de Proyecto




Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 6: Sustrucción de piso cerámico del salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF PALO BLANCO





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

