PRO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 8 CALLE COYOLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0700-43	FECHA:	17/04/2024





FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL






FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA DE 1100 LITROS



FOTO 9: REPACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO







FOTO 10: SUSTITUCION DE PLAFONERAS, TOMACORRIENTES, APAGADORES Y FLIPONES





FOTO 11: SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA



FOTO 12: SUSTITUCION DE MINGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizando pero de hojas

matura Faratdo. 6. Prima y sello del Presidente de la OPER





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS PREVIO DURANTE SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS POSTERIOR MUNICIPIO: DEPARTAMENTO: **ESCUINTLA** NUEVA CONCEPCION DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL TROCHA 8 CALLE COYOLATE **EORM** ESTABLECIMIENTO: **ESTABLECIMIENTO** CÓDIGO DEL 05-13-0700-43 FECHA: 17/04/2024 ESTABLECIMIENTO: FOTO 13: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL FOTO 14: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OA





Firma y Sello Director Centro Educativo Público