




REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 8 CALLE COYOLATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-0700-43	FECHA:	24/06/2024




Reparación de baños



Reparación de techo de baños




Sustitución de torta de cemento por piso



Reparación de pozo



Reparación de cocina



Pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marvin Fajardo G.
Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

