

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TROCHA 11 CALLE 12 EL FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-13-1948-43	FECHA	



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, CAPOTE Y ESTRUCTURA DE TECHO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE INODORO



FOTO 4: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA LÍNEA PRINCIPAL, LLAVE GLOBO, LLAVE DE CHEQUE Y LLAVE DE CHORRO



FOTO 6: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES PLAFONERAS, INTERRUPTORES SIMPLES, TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	ESCUINTLA	MUNICIPIO	NUEVA CONCEPCION
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	TROCHA 11 CALLE 12 EL FLOR
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-13-1948-43	FECHA	




FOTO 7: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO, SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES, PLAFONERAS, INTERRUPTORES SIMPLES, TOMACORRIENTES DOBLES



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 1100 LT

Empty space for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

