

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha 11 Calle 12 El Flor
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-1948-43	FECHA:	



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA MODULO 1



Foto 2: CUBIERTA DE LÁMINA MODULO 1



Foto 3: PUERTA DE METAL



Foto 4: SERVICIOS SANITARIO MODULO 2



Foto 5: REPARACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 6: MURO PERIMETRALES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

