



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepcion
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Trocha 12 Calle Chicales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha 12 Calle Chicales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-2009-43	FECHA:	15/04/2024



Foto1: Colocación de piso ceramico por aula



Foto 2: Colocación de piso cerámico por aula



Foto 3: Colocación de piso ceramico por aula



Foto 4: Reparación de portón de la entrada de la escuela.



Foto 5: Colocación de inodoros modernos y piso ceramico antideslizante



Foto 6: Colocación de inodoros modernos y piso ceramico antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepcion
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Trocha 12 Calle Chicales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha 12 Calle Chicales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-2009-43	FECHA:	15/04/2024



Foto 1: Instalación de pila y lavamanos



Foto 2: Reparación de Lamina y Costanera a la cocina



Foto 3: Sustitución de ventana en área de cocina



Foto 4: Sustitución de puerta de metal en área de cocina



Foto 5: Sustitución de puerta de metal en aulas



Foto 6: Sustitución de puertas de metal en el área de los sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

