



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

FRA-FOR-125
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Escuintla	MUNICIPIO	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Tocha Doce Calle Chicales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	05-13-2009-43	FECHA	25/06/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lamina troquelada.



Foto 2: Sustitución de piso cerámico.



Foto 3: Sustitución de inodoro.



Foto 4: Instalación de pila.



Foto 5: Sustitución de piso cerámico




Foto 6: Sellado de grietas y fisuras en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo