

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Nueva Concepción
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Trocha 13 Calle del Banco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-13-2282-42	FECHA:	8/12/2024



FOTO 1: CUBIERTA DE LAMINA (sustitución de lámina y capote)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO (mantenimiento de estructura y sustitución de soporte de madera por metal)



FOTO 3: PUERTA DE METAL (mantenimiento a estructura, sustitución de chapa, puerta y porton de metal)



FOTO 4: VENTANAS (sustitución de estructura de metal)



FOTO 5: PISO (sustitución de piso cerámico)




FOTO 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><u>Abraham Ortiz Lopez</u> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><u>[Signature]</u> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

