



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 3-47
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0010-42	FECHA:	19/03/2024




Foto 1: 1.1 sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26,



Foto 2: 1.2 sustitucion de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 3: 2.2 sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: 4.1 mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)




Foto 5: 4.4 sustitucion de puertas de servicios sanitarios.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

