

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	13 AV 3-47 SIPACATE, ESCUINTLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0010-42	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada.



Foto 3: 2.2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 4: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura.





Foto 5: 4.4 Sustitución de puerta de servicios sanitarios

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

