

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Principal 803-07625
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0015-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Vigas en mal estado



Foto 2: Vigas torcidas por el mal estado y calor



Foto 3: Techo en mal estado



Foto 4: Pudrefacción total



Foto 5: Columnas deterioradas



Foto 6: Las cinco columnas a punto de quebrarse en su totalidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

