



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL 803-07625
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0015-43	FECHA:	18 DE ABRIL DE 2024




Foto 1: Desinstalación de lámina en las aulas




Foto 2: Desinstalación de láminas en el corredor



Foto 3: Demolición de columnas



Foto 4: Instalación de columnas




Foto 5: Instalación de láminas en el corredor



Foto 6: Instalación de láminas en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

