



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ESCUINTLA	MUNICIPIO:	SIPACATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE PRINCIPAL 803-07625
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0015-43	FECHA:	24 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: Costaneras instaladas



Foto 2: Lámina instalada dentro de las aulas



Foto 3: Columnas terminadas en el corredor



Foto 4: Lámina instalada en el corredor



Foto 5: Sistema eléctrico instalado






Foto 6: Sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

