



Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR  
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 1-02 Aldea San José La Empalizada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0021-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 7: 10.3. Sustitución de inodoro.




Foto 8: 10.8. Sustitución de mingitorio




Foto 9: 13.1. Sustitución de azulejos



Foto 10: 17.3. Sustitución de lámparas tipo LED. 17.6. Sustitución de interruptores simples. 17.8. Sustitución de tomacorrientes dobles. 17.12 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios.



Foto 11: 18.7. Sustitución de bomba de agua.





Foto 12: 20.8. Reparación de azulejo en muebles de cocina. 20.11. Sustitución de pila de cemento de un lavadero. 21.1. Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-  
Versik

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Escuintla	MUNICIPIO:	Sipacate
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Calle 1-02 Aldea San José La Empalizada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-14-0021-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: 1.1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26. 1.3. Sustitución de elementos de fijación. 2.3. Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.




Foto 2: 4.3. Sustitución de puertas de metal.




Foto 3: 4.4. Sustitución de puertas en servicios sanitarios




Foto 4: 4.5. Sustitución de portón de metal.




Foto 5: 6.8. Sustitución de piso cerámico.




Foto 6: 9.1. Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

