

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. No. 12 Leonor Cienfuegos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 0-72 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0008-42	FECHA:	



Foto1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: Impermeabilización de losa




Foto 4: Sustitución de puerta de en servicio sanitario




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto





Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. No. 12 Leonor Cienfuegos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 0-72 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0008-42	FECHA:	



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Organización de Padres de Familia EODP. No. 12  
**Leonor Cienfuegos**  
 3ra. Calle 0-72 zona 1


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público


 ESCUELA ORIGINAL DE PARAVULOS N° 12, ZONA 1  
 LEONOR CIENFUEGOS  
 DIRECCIÓN  
 MUNICIPIO DE GUATEMALA  
 GUATEMALA NOROCCIDENTAL