



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. No. 12 Leonor Cienfuegos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 0-72 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0008-42	FECHA:	Guatemala 18 de junio de 2024



Foto1: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: Impermeabilización de losa



Foto 4: Sustitución de puerta de en servicio sanitario




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Organización de Padres de Familia EODP, No. 12 <b>Leonor Cienfuegos</b> Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. No. 12 Leonor Cienfuegos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra. Calle 0-72 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	00-01-0008-42	FECHA:	Guatemala 18 de junio de 2024



Foto 7: REPARACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 8: Reparacion de tubo hg y malla galvanizada




Foto 9: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 10:REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS/DEPOSITOS DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Organización de Padres de Familia EODP. No. 12 <b>Leonor Cienfuegos</b> Firma y sello del Presidente de la OPF. 0-72 Zona 1	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--